

## 17628 Шопер Onlook

Рекомендуемые места пришивания / крепления элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов, и т.д.).

### 1. Сторона а/сторона b:

- рекомендуемое поле пришивания не более 8 см вниз от края;
- для пришивания петелькой через край отступ значения не имеет.

### 1.1. Пришив петелькой в сложенном виде — имитация пришивания в шов.


### 2. Ручки:

- максимальный размер лейбла по одной стороне 2 см.

### 3. 2 полукольца подходят для крепления ремушек.


Цвет нитей для пришивания подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла. Контрастный цвет ниток не рекомендуется, но возможен по запросу.

**Обязательно указывайте вариант пришивания в макете.**




### Варианты пришивания:


Пришив поверх изделия  
по коротким сторонам (по  
умолчанию)



Пришив по периметру




Пришив по 2 или 4 точкам



Пришив петелькой  
через край



Пришив одним швом,  
в т.ч. петелькой в сложенном виде




## Варианты пришивания:


Пришив поверх изделия  
по коротким сторонам (по  
умолчанию)



Пришив по периметру





Пришив по 2 или 4 точкам



Пришив петелькой  
через край



Пришив одним швом,  
в т.ч. петелькой в сложенном виде



– имитация  
пришивания  
в шов

**Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipiscing elit, sed diam  
nonummy nibh  
euismod tincidunt ut  
laoreet dolore magna erat  
volutpat.  
Ut wisi enim.**



Цвет нитей для призыва  
подбирается под цвет  
изделия-носителя или лейбла.

Контрастный цвет нитей  
не рекомендуется,  
но возможен по запросу.

**Lorem ipsum  
dolor sit amet,  
consectetuer  
adipiscing elit,  
sed do eiusmod  
tempor.**